

## COMUNE DI POMAROLO

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**  
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOGAREDO

[comune@pec.comune.pomarolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.pomarolo.tn.it)

Trasmissione a Mezzo interoperabilità P.I.TRE

Spett.li  
**Consiglieri Lista Civica "Pomarolo Domani"**  
Daniela Baroni - Capogruppo  
Fabrizio Adami  
Roberto Adami  
Sara Foradori  
Manuel Maffei

Pomarolo 18/02/2022  
Prot. n.: G808-0000 no 21 - 18/02/2022 - 26  
**Oggetto: Risposta ad interrogazione avente ad oggetto: "Cementificazione strada comunale Chiesa delle Salette - Maso Guardia".**

Con riferimento all'interrogazione acquisita al prot. n. 941 di data 15/02/2022, ed al quesito posto, si chiarisce quanto segue.

Si premette che la strada che porta alla Chiesa delle Salette è da diversi anni segnalata come pericolosa e si sono fatti nei vari anni degli interventi tampone. Anche la passata Amministrazione era a conoscenza del problema e, purtroppo, era riuscita ad effettuare una sistemazione strutturale solo sul tratto a valle della Chiesetta. Si evidenzia che al Maso Guardia abbiamo dei residenti.

Sicuramente la nostra Amministrazione tiene molto alla valorizzazione e mantenimento dei luoghi caratteristici e storici del Comune, infatti, con l'intervento che abbiamo realizzato, atteso da anni da diversi cittadini di Pomarolo, si è cercato di mediare il più possibile tra sicurezza ed aspetto estetico per un inserimento adeguato dell'opera fatta.


Da notare quindi che in una prima fase si pensava di iniziare il tratto di cls grezzo dallo spigolo sud/est della Chiesetta sino a monte e sistemare poi il piccolo tratto di selciato. In fase esecutiva si è visto che fare solo la sistemazione dei pochi mq di selciato, tra l'altro non frontali alla Chiesetta, avrebbe creato una situazione pericolosa e non consona.

Si è ritenuto pertanto opportuno rimandare ad un successivo intervento di riordino sia di questi pochi mq di selciato, che rivedere la sistemazione poco consona e inadeguata fatta negli anni '80 davanti alla Chiesetta.

Al fine di poter poi riprendere il riordino dell'intera area di pertinenza della Chiesetta, prima di eseguire lo strato di cls si è ricoperto il selciato con uno strato di sabbia in modo da non precludere poi in una seconda fase il recupero dello stesso.

Al momento, con una spesa di euro 26.435,50.-, si è perlomeno messa in sicurezza la viabilità dalla Chiesetta sino al Maso Guardia; per il futuro si potrà prevedere a bilancio il riordino dell'intero sagrato della Chiesetta prospettando una soluzione adeguata ed in armonia con il contesto.

Distinti saluti.



Il Vice Sindaco e Assessore  
Lucia Vicentini

LV/dm

38060 POMAROLO (TN) - Piazza F.lli Fontana, 7  
tel. 0464 410041 - fax 0464 462146  
MAIL [comune@pec.comune.pomarolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.pomarolo.tn.it) [www.comune.pomarolo.tn.it](http://www.comune.pomarolo.tn.it)  
P.IVA e C.F. 00310930227  
**Orario di apertura al pubblico:**  
lun 8:30-12:30  
merc 8:30-12:30, 14:30-17:30  
ven. 8:00-12:00

