



Interrogazione: formazione di ghiaccio nella fontana storica di Savignano

Venerdì scorso, 29 gennaio, è stata chiusa del tutto l'acqua della fontana posta nella piazza antistante la Chiesa di Savignano e la stessa è stata svuotata della poca acqua ancora presente, considerato che era quasi completamente ghiacciata come risulta dalle foto allegate, scattate il 28 gennaio scorso;

Rilevato che la fontana è di pregevole valore storico-artistico tant'è che è stata oggetto di un significativo restauro conservativo per la sua valorizzazione, curato dalla Sovrintendenza dei Beni culturali della Provincia di Trento, con un importante impegno economico;

Evidenziato che da novembre la gettata d'acqua della suddetta fontana è stata ridotta ad un filo, in maniera sicuramente non adeguata alla dimensione e al pregio della stessa;

Considerato che a partire dalla fine del mese di dicembre nella suddetta fontana ha avuto inizio la formazione di uno strato di ghiaccio in entrambe le vasche fino a raggiungere, nella vasca più grande, uno spessore molto consistente, superiore ai 30 centimetri;

Rilevato che l'aumento di volume legato alla dilatazione termica può arrecare danni consistenti ai materiali lapidei che compongono il manufatto

Rilevato altresì che la bassissima gettata d'acqua della fontana e le temperature invernali possono creare problemi all'impianto di alimentazione della fontana, come poi è effettivamente successo, visto il cartello apposto sulla fontana in data 01/02/2021;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali della "lista civica Pomarolo domani" interrogano il Sindaco e la Giunta per conoscere:

1. Quali sono i motivi che hanno portato alla riduzione della gettata d'acqua della fontana, insufficiente rispetto alla dimensione e al pregio della stessa;
2. Come mai non si sia provveduto ad aumentare la gettata d'acqua della fontana soprattutto quando le previsioni metereologiche evidenziavano il protrarsi di temperature molto basse, sotto lo zero, per evitare la possibilità di formazione di ghiaccio ed i problemi all'impianto di alimentazione;
3. Come si intenda procedere in futuro per evitare danni alla struttura lapidea e alle tubazioni;
4. Quali sono i tempi di ripristino della fontana ed i relativi costi.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio comunale è richiesta risposta scritta

Pomarolo 2 febbraio 2021

I consiglieri comunali della lista civica Pomarolo Domani

Fabrizio Adami

Roberto Adami

Daniela Baroni

Sara Foradori

Manuel Maffei